




Rompimento de Barragem em Brumadinho/MG - Brasil

Chamado Charter 686

Imagem do Evento - 2019.01.27 - 10h56 - DLR/RAPIDEYE



Legenda

- Edificações
- Estradas
- Pontes
- Rios
- Ferrovias
- Lama / rejeitos



Fontes de Dados

Evento:
DLR / RAPIDEYE-4
Instrumento: REIS
Obtida em 2019.01.24 - 10h56
Resolução: 5m

Feições em solo vetorizadas:
OpenStreetMap

Disclaimer: Product generated by CENAD (National Center of Risk and Disaster Management – Brazil), through the agreement International Charter “Space and Major Disasters”, Call ID 686, with images provided by DLR / RAPIDEYE © (2019) Planet. Labs Germany GmbH. All rights reserved, ©DLR e. V. 2019, Distribution Airbus DS Geo GmbH. Land Features: © OpenStreetMap contributors.

This product was generated using digital techniques and requires field verification. There is no precision mapping in this product.